

SHAPE DIMENSION  
DGSHAPE

DGSHAPE  
SHAPE DIMENSION

DGSHAPE

## 호환성

밀링 장치	DWX-52DCi	DWX-52DC	DWX-52D	CAD	CA-DK2	■ Full Denture Design Module / 3Shape ■ Full Denture Module / exocad
					CA-DK2-FX	
					CA-DK2-TR	
					CAM	
					CA-DK2	
					CA-DK2-FX	
					CA-DK2-TR	

## DGSHAPE 브랜드 약속

DGSHAPE Corporation은 전 세계적으로 혁신적인 제조 기술을 개발하고 판매하기 위해 2017년에 설립된 Roland DG Corporation의 전액 출자 자회사입니다. 혁신적인 3D 디자인 분야에서 30년의 경험을 가진 DGSHAPE의 핵심 임무는 "혁신을 만들고 더 나은 삶을 만들어라"는 아이디어를 실현하고 비즈니스를 혁신하며 더 나은 미래를 만드는 디지털 기술을 제공하는 것입니다.

DGSHAPE

[www.rolanddg.kr](http://www.rolanddg.kr) [www.dgshape.com](http://www.dgshape.com)

# DIGITAL DENTURE SOLUTION

CA-DK2  
CA-DK2-FX / CA-DK2-TR

덴쳐의 디지털 밀링을 위한  
탈착식 덴쳐 키

# DIGITAL DENTURE SOLUTION

## 모두를 위한 매우 정확한 덴쳐

DGSHAPE의 업계 최초 디지털 덴쳐 솔루션은 매우 정확한 덴쳐를 효율적이고 비용 효율적으로 밀링할 수 있는 기능을 제공합니다. 선호하는 CAD/CAM 소프트웨어, 레진 및 카딩 치아를 사용하여 2시간 30분 만에 풀 마우스 덴쳐를 밀링합니다. DGSHAPE의 탈착형 덴쳐 키트으로 치아 설정 및 덴처 제작 워크플로우를 단순화하십시오.



### 기존 소재

CA-DK2를 사용하면 주요 공급업체에서 선호하는 레진 및 카딩 치아를 사용



### 쉬운 접근성

DWX-52 시리즈 사용자는 선호하는 DGSHAPE 대리점에서 덴쳐 키트 구입하고 CAD 및 CAM 시스템을 확인한 다음 고품질 디지털 덴쳐 제작을 시작

ZRB-150D ZPB-100D ZPB-50D ZPB-30D

정품 DGSHAPE 밀링 버는 최적의 성능을 제공하여 밀링 시간을 줄이고 고품질 결과를 보장합니다.

## 빠르고 저렴한 디지털 덴쳐 제작



### 탈착형 덴쳐 키트 옵션 및 워크플로우

## CA-DK2

### CA-DK2 키트

덴쳐 베이스용 트레이  
(CA-DK2-FX) x 15

\*레진의 양은 트레이의 눈금으로 조절 가능합니다.



열 경화 수지용 실리콘 x 2



덴쳐 밀링용  
정품 DGSHAPE 밀링 버  
ZRB-150D  
ZPB-100D  
ZPB-50D  
ZPB-30D

### 덴쳐 베이스 제작용 소모품 트레이

## CA-DK2-FX

최적화된 트레이 모양과 3mm 황색용 밀링 버는 소재 비용과 밀링 시간을 줄입니다. 테스트 피팅을 위해 카딩 치아를 고정하기 위해 임시 본드를 사용할 수 있습니다.

구성품      덴쳐 베이스용 트레이 x 5

밀링 시간: 2시간 45분~

\*사이즈에 따라 다릅니다

사전 중합



후증합 밀러블 아크릴 블록



가공된 아크릴 베이스



카딩 치아를 수동으로 배치



폴리싱 및 마감



\*열 경화된 수지를 종합하려면 트레이와 실리콘에 구멍을 뚫어야 합니다.

### 풀 마우스 덴쳐를 제작하기 위한 소모품 트레이

## CA-DK2-TR

종합 전에 트레이에 소켓을 밀링한 후 치아를 쉽게 배치합니다. 그리고 나머지 워크플로우를 완료하여 완성도 높은 덴쳐를 제작합니다. 결과적으로 매우 강하고 더 자연스러워 보이는 덴쳐를 제작 할 수 있습니다.

구성품      Denture Base용 트레이 x 5 · 치아 소켓용 부품 x 5

밀링 시간: 3시간 45분~

\*소켓도 밀링됩니다.

\*사이즈에 따라 다릅니다

밀링된 카딩 치아 소켓



카딩 치아 배치



종합



가공된 아크릴 베이스 및 치아



폴리싱 및 마감



\*열 경화된 수지를 종합하려면 트레이와 실리콘에 구멍을 뚫어야 합니다.

저온 또는 열경화 수지를 선택하여 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.